



**B+Z**

BLECHBEARBEITUNGSMASCHINEN GMBH

WIR VERBIEGEN UNS FÜR SIE!

Umbau von  
Abkantpressensteuerungen


## CNC 7000 Cybelec

Bildschirm und Tastatur defekt. Keine Ersatzteile.



## DNC 880 Cybelec, 4 Achsen (Y1-Y2-X-R)

2D Grafische Programmierung. Übernahme von Programmen und Biegewerkzeuge. Programmierschulung.



- 10 -Zoll- TFT-Farbbildschirm
- Zwei Versionen 4 – 7 Achsen
- Anzeige der Biegesteps in 2D
- Große Tasten
- 6 schnellzugriff Tasten
- Erkennung von Kollisionen
- Automatische Berechnung von Bombierung, Druck und Verkürzungsfaktoren

- Gesamte Elektronik ist im Panel untergebracht
- Keine größeren Umbauten im Schaltschrank nötig







# B+Z


BLECHBEARBEITUNGSMASCHINEN GMBH

## CNC Umbau

GP 160Tonen L=2550 mm Bj.1991

### DNC 9000 Cybelec

Steuerung ohne Funktion. Keine Ersatzteile.



### DNC 880 Cybelec, 4 Achsen (Y1-Y2-X-R)

2D Grafische Programmierung. Übernahme von Programme und Biegewerkzeuge. Programmierschulung.



- 10-Zoll- TFT-Farbbildschirm
- Anzeige der Biegesteps in 2D
- Erkennung von Kollisionen
- Automatische Berechnung von Bombierung, Druck und Verkürzungsfaktoren



# B+Z


BLECHBEARBEITUNGSMASCHINEN GMBH

## CNC Umbau

GP 80 Tonen L=2550 mm Bj.1986

### DNC 7000 Cybelec

Tastatur defekt. Bildanzeige teilweise nicht lesbar. Keine Ersatzteile.



### DNC 880 Cybelec, 4 Achsen (Y1-Y2-X-R)

2D Grafische Programmierung. Übernahme von Programme und Biegewerkzeuge. Programmierschulung.



- 10 -Zoll- TFT-Farbbildschirm
- Zwei Versionen 4 – 7 Achsen
- Anzeige der Biegesteps in 2D
- Große Tasten
- 6 schnellzugriff Tasten
- Erkennung von Kollisionen
- Automatische Berechnung von Bombierung, Druck und Verkürzungsfaktoren





# B+Z


BLECHBEARBEITUNGSMASCHINEN GMBH

## CNC Umbau

GP 250Tonen L=3700 mm Bj.1997

### DNC 900 Cybelec

Keine oder nur gebrauchte Ersatzteile.



### DNC 880 Cybelec, 4 Achsen (Y1-Y2-X-R)

2D Grafische Programmierung. Übernahme von Programmen und Biegewerkzeuge. Programmierschulung.




Der Steuerungsumbau wird von erfahrene Techniker professionell durchgeführt





## DNC 900 Cybelec PressCad

Keine oder nur gebrauchte Ersatzteile.



## DNC 15S Cybelec, 4 Achsen (Y1-Y2-X-R)

2D Grafische Programmierung. Übernahme von Programmen und Biegewerkzeuge. Programmierschulung.




- 15 -Zoll- Touch-Farbbildschirm
- Zwei Versionen 4 – 7 Achsen
- Anzeige der Biegesteps in 2D
- 6 schnellzugriff Tasten
- Erkennung von Kollisionen
- Automatische Berechnung von Bombierung, Druck und Verkürzungsfaktoren





## DNC 900 Cybelec

CPU defekt. Austausch der CPU lohnt sich nicht.



## ModEva PAC Cybelec, 7 Achsen (Y1-Y2-X1-X2-R-Z1-Z2)

2D Grafische Programmierung. Übernahme von Programme und Biegewerkzeuge. Programmierschulung.




- 15 -Zoll- Touch-Farbbildschirm
- Zwei Versionen 4 – 7 Achsen
- Anzeige der Biegesteps in 2D
- 6 schnellzugriff Tasten
- Erkennung von Kollisionen
- Automatische Berechnung von Bombierung, Druck und Verkürzungsfaktoren





## DNC 1200 Cybelec

General Überholung einer große Presse. Neue Ersatzteile werden für diese Steuerung nicht mehr produziert.



## ModEva 15T Cybelec, 8 Achsen (Y1-Y2-X-R-Z1-Z2-BiHi1-BiHi2)

2D und 3D Grafische Programmierung. Übernahme von Programme und Biegewerkzeuge. Programmierschulung.



- 15 -Zoll- Touch-Farbbildschirm
- Windows XPe
- Bis zu 18 Achsen
- Anzeige der Biegefolge in 2D/3D
- Erkennung von Kollisionen
- Automatische Berechnung von Bombierung, Druck und Verkürzungsfaktoren



- Die im Schaltschrank eingebaute alte ENC wird 1/1 mit der neue ENC ersetzt.
- Der Umbau kann mit Inbetriebnahme und Schulung i.d.R. innerhalb drei Tagen ausgeführt werden.